

## INTARSIO IN COMPOSITO

Situazione iniziale: la paziente presentava un'otturazione in amalgama d'argento con infiltrazione cariosa sul dente 46, e un dente trattato endodonticamente ricoperto dal provvisorio sul dente 47.



Rimozione dell'otturazione, bild-up in composito del dente 46 e preparazione per corona metallo ceramica del dente 47.



Cementazione dell'intarsio in composito sul dente 46 e corona sul 47.



Caso finito.



prima



dopo

Si ringrazia il laboratorio Odontotecnico Novadent